

欧盟 RASFF 食品接触产品对华通报

——12 月份

盟食品和饲料快速预警系统 (RASFF) 是欧盟委员会依据 2002 年 1 月颁布的 EC/178/2002 条例建立的食品安全快速反应机制,旨在为各成员国食品安全主管机构进行食品和食品接触材料安全方面的信息交换提供有效途径。




通报项目统计

12 月通报产品类型分类


产品类型	数量
塑料	6
金属	3
玻璃	1

通报次数及产品类型



在超标的项目中,金属和玻璃中的重金属迁移是不合格的主要原因,在塑料产品中,初级芳香胺,芳香烃类物质超标以及总迁移量过大是通报的主要原因。如右图所示。

各材质通报项目分类图



通报原因

从 2014 年 12 月 RASFF 通报的情况可以看出,金属类和塑料类成品成为主要的通报对象。

(1) 重金属元素迁移量超标金属类食品接触材料被通报的主要原因;

(2) 初级芳香特定迁移超标是塑料类尤其是尼龙产品被通报的主要原因;

(3) 总迁移超标依然是被通报的原因之一。



欧盟 RASFF2014 年 12 月份对华通报

产品类型	通报原因	通报国家	日期
玻璃框	含有重金属：镉迁移 (4.3mg/kg-ppm), 铅迁移 (43.6mg/kg-ppm)	波兰	2014.12.05
塑料盘	总迁移超标(> 15 mg/dm ²)	西班牙	2014.12.05
尼龙面条机	初级芳香胺迁移超标(0.24 mg/kg - ppm)	法国	2014.12.10
厨具	总迁移超标(285.5 mg/dm ²)	波兰	2014.12.11
厨具	初级芳香胺迁移超标(31.5 µg/kg - ppb)	英国	2014.12.19
燃气烧烤炉	镍迁移 (4.6 mg/kg - ppm), 锰迁移(7.4 mg/kg - ppm)	意大利	2014.12.19
塑料水瓶	芳香烃类物质超标	希腊	2014.12.19
小勺子	镍迁移(0.3 mg/kg - ppm)	意大利	2014.12.22
尼龙钳	初级芳香胺迁移超标(0.72; 0.65; 0.56 mg/kg - ppm)	西班牙	2014.12.23
面包机钢部件	镍迁移(0.7 mg/kg - ppm)	意大利	2014.12.29

HCT 解决方案：

一、金属中个别重金属元素的超标原因，通常情况下，表层金属的不稳定是迁移测试超标的根本原因。因此，在一些产品中，电镀常见元素镍、铬成为最具超标风险的元素。对于生产企业设计产品应趋向安全实用，减少华丽装饰。

二、尼龙是由酰胺类物质聚合而成，在塑胶中其初级芳香胺及芳香胺类物质超标的风险最大，企业生产的产品根据使用情况，如其他材质塑料能够满足，请更换其它材料。

三、总迁移超标一般是由于塑料中的无机填充物过多所致。

虹彩检测将持续关注 RASFF 对于中国出口的食品接触材料通报，并对实际出现的产品类型进行总结，根据整理的数据，给予企业预警。建议食品接触材料生产企业注意生产过程中的关键因素，避免风险。

如欲咨询 请联系：

网址：<http://www.hct-test.com/>

服务热线：400-0066-989

总机：0755-84616666

邮箱：service@hct-test.com

地址：深圳市龙岗区龙平西路志达工业园鹏利泰工业园 D 栋

声明：

本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。