

2016年2月欧美市场纺织及鞋类的产品召回概况

2016年2月,美国、加拿大、欧盟、澳洲市场纺织及鞋类产品被召回的共有32例,其中与中国相关的共有18例。主要涉及的问题有拉绳安全、防火安全、小部件脱落安全及六价格超标。详细情况:

通报原因	违反法规、标准	通报数量	涉及产品
绞勒风险	EN 14682	18	儿童连帽外套、儿童运动衫、儿童套装、儿童裤子、女童夹克、儿童夹克、儿童短裤、儿童马甲外套
窒息风险(小部件)	16CFR1500 或 CCPSA	2	婴儿鞋、女童外套
窒息风险(小部件)	small parts	1	儿童太阳帽
窒息风险(小部件)	Directive 87/357/EEC	2	有樱桃装饰物的毛巾
火灾危害	AS/NZS 1249:2003	1	婴儿衣服套件
六价格	REACH	8	焊接手套、皮手套、手套、皮带、钱包、儿童羽绒夹克

通告网址:

[CPSC](#)

[Healthy Canadians](#)

HCT 建议:

从召回的儿童服装事件看来,绳带和小部件的潜在危险等是欧美地区对儿童服装进行监督的重点,儿童一直都是重点保护群体,任何儿童或婴幼儿接触到的产品都应该严格把关。皮革制品六价格存在较大的超标风险,需在制造工艺中进行质量把控及测试成品是否达到相关法规要求。HCT 检测拥有专业的技术团队及先进的仪器设备,可提供纺织品相关的全套与专项测试。(附表为召回详情)

新闻摘录



2016年2月18日,美国消费品安全委员会(CPSC)、加拿大卫生部和J. Crew Group Inc.联合宣布对中国产女童羽绒外套实施自愿性召回。

此次召回的产品是一款Crewcuts女童羽绒外套,有各种颜色,型号为C9048,日期码为 Fa 15 and Ho 15,以下水洗商标上的号码均为在加拿大召回的产品范围: 5055794, 5056319, 8053606, 5056525, 8053098, 8053603

这些产品于2015年8月~2016年1月在加拿大J. Crew零售店及网上销售。

此次召回的产品在加拿大销售数量约为143件,在美国销售数量约为16370件。召回原因:外套上的纽扣可能脱落,对儿童存在呛噎的危险。截至目前,加拿大卫生部尚未接到相关事故报告,但J. Crew已接到4起事故报告,但未发生在加拿大。

为此,美国消费品安全委员会(CPSC)和加拿大卫生部建议消费者立即停止使用召回的产品,并与J. Crew联系,进行全额退款。

如欲咨询 请联系:

深圳市虹彩检测技术有限公司

网址: <http://www.hct-test.com/>

服务热线: 400-0066-989

总机: 0755-84616666

邮箱: service@hct-test.com

地址: 深圳市龙岗区龙平西路志达工业园鹏利泰工业园D栋

声明:

本刊物仅具有教育性,并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改,HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意,请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物,资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性,请参考官方发布的法规及补充文件原文。



序号	通报原因	召回时间	原产国	涉及产品	违反法规、标准	详情链接
1	绞勒风险	Feb-05-2016	中国	女童夹克	EN 14682	点击查看
2	绞勒风险	Feb-05-2016	土耳其	女童运动衫	EN 14682	点击查看
3	绞勒风险	Feb-05-2016	中国	儿童裤子	EN 14682	点击查看
4	绞勒风险	Feb-05-2016	未知	儿童运动衫	EN 14682	点击查看
5	绞勒风险	Feb-05-2016	中国	儿童套装	EN 14682	点击查看
6	绞勒风险	Feb-05-2016	中国	儿童连帽外套	EN 14682	点击查看
7	绞勒风险	Feb-05-2016	中国	儿童连帽外套	EN 14682	点击查看
8	绞勒风险	Feb-19-2016	未知	儿童裤子	EN 14682	点击查看
9	绞勒风险	Feb-19-2016	中国	儿童裤子	EN 14682	点击查看
10	绞勒风险	Feb-19-2016	土耳其	儿童运动衫	EN 14682	点击查看
11	绞勒风险	Feb-19-2016	中国	儿童夹克	EN 14682	点击查看
12	绞勒风险	Feb-19-2016	中国	儿童夹克	EN 14682	点击查看
13	绞勒风险	Feb-12-2016	未知	儿童短裤	EN 14682.	点击查看
14	绞勒风险	Feb-12-2016	中国	儿童夹克	EN 14682.	点击查看
15	绞勒风险	Feb-19-2016	中国	儿童套装	EN 14682	点击查看
16	绞勒风险	Feb-26-2016	未知	儿童运动衫	EN 14682	点击查看
17	绞勒风险	Feb-26-2016	未知	儿童马甲外套	EN 14682	点击查看
18	绞勒风险	Feb-26-2016	未知	儿童裤子	EN 14682	点击查看
19	火灾隐患	Feb-12-2016	未知	婴儿衣服套件	AS/NZS 1249:2003	点击查看
20	窒息风险 (小部件)	Feb-09-2016	中国	婴儿鞋	16CFR1500	点击查看
21	窒息风险 (小部件)	Feb-12-2016	未知	儿童太阳帽	small part	点击查看
22	窒息风险 (小部件)	Feb-12-2016	中国	有樱桃装饰物的毛巾	Directive 87/357/EEC	点击查看
23	窒息风险 (小部件)	Feb-12-2016	中国	有樱桃装饰物的毛巾	Directive 87/357/EEC	点击查看
24	窒息风险 (小部件)	Feb-18-2016	中国	女童外套	16CFR1500	点击查看
					CCPSA	点击查看
25	六价铬	Week 2	中国	焊接手套	REACH	点击查看
26	六价铬	Week 2	中国	皮手套	REACH	点击查看
27	六价铬	Week 2	德国	手套	REACH	点击查看
28	六价铬	Week 3	中国	皮带	REACH	点击查看
29	六价铬	Week 3	印度	钱包	REACH	点击查看
30	六价铬	Week 3	意大利	儿童羽绒夹克	REACH	点击查看
31	六价铬	Week 4	中国	皮带	REACH	点击查看
32	六价铬	Week 4	印度	皮钱包	REACH	点击查看

如欲咨询 请联系:

深圳市虹彩检测技术有限公司

网址: <http://www.hct-test.com/>

服务热线: 400-0066-989

总机: 0755-84616666

邮箱: service@hct-test.com

地址: 深圳市龙岗区龙平西路志达工业园鹏利泰工业园 D 栋

声明:

本刊物仅具有教育性,并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改, HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意, 请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物, 资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性, 请参考官方发布的法规及补充文件原文。