



## 2016年8月份纺织及鞋类产品召回情况统计

2016年8月,美国、加拿大、欧盟、澳洲市场纺织及鞋类产品被召回的共有13例,其中与中国相关的共有3例。主要涉及儿童套装、儿童马甲、女童裤和运动衫等产品的拉绳安全问题;婴儿袜、童裤的小部件脱落安全问题;女鞋、皮裤和皮带的六价铬超标问题;雨披的镉超标问题;手袋的偶氮染料超标问题。

通报原因	违反法规、标准	通报数量	涉及产品
绞勒伤害风险	EN14682	5	儿童套装、男童运动衫、儿童马甲、女童裤、运动衫
绞勒风险	Drawstring	1	儿童上衣外套
窒息风险(小部件)	small part	2	婴儿袜、童裤
六价铬	REACH	3	女鞋、皮裤、皮带
镉	REACH	1	雨披
偶氮染料	REACH	1	手袋

### HCT 解决方案:

虹彩检测温馨提醒,在出口的儿童服装当中,小部件和绳带安全要求一直是关注的重点,同样也是召回的主要品类,另外一些皮革、毛皮与涂层类的产品则主要在重金属、邻苯及偶氮染料上存在较大风险。

儿童服装中头颈部位不允许有绳带,上衣下摆的绳带不可超出服装,裤子松紧带不宜过长,裤脚及袖口不允许超出底边,小部件需要有足够的抗拉强力;另外,欧盟 REACH 法规要求,直接与皮肤接触的皮革制品或皮革部件中铬(VI)含量须低于 3mg/kg。

建议广大企业客户了解自身产品在欧盟及美国或出口国需要符合的法规要求,做好相关质控,规避产品召回风险。



### 如欲咨询 请联系:

深圳市虹彩检测技术有限公司

网址: <http://www.hct-test.com/>

服务热线: 400-0066-989

总机: 0755-84616666

邮箱: [service@hct-test.com](mailto:service@hct-test.com)

地址: 深圳市龙岗区龙平西路志达工业园鹏利泰工业园D栋

### 声明:

本刊物仅具有教育性,并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改,HCT不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意,请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物,资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性,请参考官方发布的法规及补充文件原文。